

TMRミキサーの中は汚れている

ミキサーの種類や攪拌方法の違いから、汚れの溜まりやすいミキサーとそうでないものがあるようですが、TMRミキサーの内部の壁やオーガには攪拌した飼料や粉末状の飼料が結構こびりついています。必然的にそれらは腐敗あるいはカビ発生の原因となり、採食量の低下や健康被害の原因となります。



ミキサーの内部にこびりついていたカビです。これらがたまたまに剥がれ落ちたりして飼料中に混入すると・・・マイコトキシン中毒はサイレージや配合飼料にだけ原因があるとは限りません。

ある農場で昨年の初冬に2人でミキサー内に入りジェットウォッシャーでミキサーを洗いました・・・寒かった！

しかしその翌日から出荷乳量が増えていることがわかります。1頭当り1kg弱の増加が見られました。この農場ではミキサー内のマイコトキシンによる被害を受けていたと思われます。

是非一度自分ちのミキサー内部を覗いてみてください。

日	11	11	日	12	月
11/10	119	2915			
11/11	160	3001			
11/12	186	3013			
11/13	104	3010			
11/14		2987			